



MAXIMUM TECHNOLOGY

www.maximumtechnology.nl

Professional Bowling Products

Maximum Technology AMF 82-70 Control Board met APS

Meldingen op het display:

Bij aanzetten: software versie bijv. v1-0

– Slaapstand. Back End motor (en Ballreturn) uitgeschakeld.

1 Machine op eerste bal, wacht op cycle switch

1b1 Wacht op GPSW

1b2 Foul cycle

1b3 Offspot

1b4 APS strike

1b5 APS gootbal

1c Cycle switch gezien op 1^e beurt

2 Machine op tweede bal, wacht op cycle switch

2b1 Wacht op binswitch

2b3 Offspot bij spotten

2c Cycle switch gezien op 2^e beurt

E2 Externe RAM fout

E3 Storing GPSW

E4 Storing OS

E5-1 Geen APS signaal ontvangen

E5-2 APS signaal niet correct

E5-3 APS timeout

E8-0 Sweep niet op nul

E8-1 Timeout sweepmotor

E8-2 Storing SA 0-66 graden

E8-3 Storing SC "

E8-4 Storing SA 66-270 graden

E8-5 Storing SB "

E8-6 Storing SC "

E8-7 Storing SB 270-360 graden

E8-8 Storing SC "

E8-9 Storing sweep reverse

E9-0 Tafel niet op nul

E9-1 Timeout tafelmotor

E9-2 Storing TA1 0-185 graden

E9-3 Storing TA2 "

E9-4 Storing TB "

E9-5 Storing TA1 185-355 graden

E9-6 Storing TA2 "

E9-7 Storing TB "

t Testmode

t01 SA gezien

t02 SB gezien

t03 SC gezien

t04 TA1 gezien

t05 TA2 gezien

t06 Bin switch gezien

t07 Offspots witch gezien

t08 GPSW gezien

t09 Cycle switch gezien

t10 Zero switch gezien

t12 Foutlijn gezien

t2-1 t/m t2-10 Gripper Pin 1 t/m 10